


# 300# Kugelhähne

## Betriebsbedingungen

- Temperaturbereich von  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+200^{\circ}\text{C}$  (abhängig vom Auskleidungs- resp. Ummantelungswerkstoff)
- Druckbereich von 1 mbar bis 50 bar

## Manuelle Armatur


Standard-Ausführung mit Handhebel



### Abmessungen in mm

DN Nennweite	ØA	B	C	D Ø	E 2-Flach	F	G	H	L	ISO Top	Gewichte	
											kg	kg Hebel
1"	125	165	19	14	11	70	58	92	161	F05	6.6	0.32
1 1/2"	155	190	19	14	11	87	58	105	211	F07	10.5	0.36
2"	165	216	19	14	11	94	58	121	211	F07	13.6	0.36
3"	210	282	23	18	14	115	62	152	319	F07	26.8	0.41

### Druck-/Temperatur-Diagramm


 Für den Einsatz unter  $-10^{\circ}\text{C}$  Betriebstemperatur sind tieftemperatur- bzw. austenitische Stähle erforderlich.